# INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTALITA'

## Cronoprogramma

| ID | Descrizione attività | settimane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Giorni progr. | 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16 17 18 19 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 | 29 30 31 32 33 34 35 | 36 37 38 39 40 41 42 | 43 44 45 46 47 48 49 | 50 51 52 53 54 55 56 | 57 58 59 60 |
| 0 | **Allestimento cantiere mobile** | | | | | | | | | | |
| | **Di volta in volta verrà valutata l'opportunità di regolare il flusso dei veicoli con installazione di semafori mobili da cantiere oppure con moviere, oltre alla segnaletica stradale come da C.d.S. e di cantiere ai sensi del D.lgs 81/2008** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Via Rubbi: abbattimento platano** | | | | | | | | | | |
| | Abbattimento del platano lungo la S.P. Schiavonesca Marosticana n.248 al Km 96+910 tratto Via Rubbi , lato est | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | **Via Montello: cod.109a, cod.109 b** | | | | | | | | | | |
| | Installazione segnale luminoso con led box | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | **Via IV Novembre: cod.113a, cod.113b** | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione di attraversamento pedonale in asfalto stampato a raso | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | **Viale Stazione: cod.111, cod.112** | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione di attraversamento pedonale in asfalto stampato a raso | 2 | | | | | | | | | |
| 5 | **Via Rubbi: cod.91, cod.107a, cod.107b** | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione di attraversamento pedonale in materiale strutturato pigmentato | 1 | | | | | | | | | |
| 6 | **Via Rubbi: cod.107c** | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione di attraversamento pedonale in materiale strutturato pigmentato;<br>Adeguamento marciapiede esistente ai fini di eliminare barriere architettoniche | 4 | | | | | | | | | |
| 7 | **Via Rubbi: cod.106** | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione di attraversamento pedonale in materiale strutturato pigmentato;<br>Installazione segnalazione luminosa attraversamento pedonale (portale) | 6 | | | | | | | | | |
| 8 | **Via Marsan: cod.78** | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione di attraversamento pedonale in materiale strutturato pigmentato<br>Installazione segnalazione luminosa attraversamento pedonale (portale) ;<br>scavo e posa tubazione per allacciamento elettrico segnale luminoso ;<br>Fornitura e posa armadio e quadro elettrico. | 7 | | | | | | | | | |
| 9 | **Via Marsan: cod.79** | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione di attraversamento pedonale in materiale strutturato pigmentato ; Adeguamento marciapiede esistente ai fini di eliminare barriere architettoniche | 2 | | | | | | | | | |
| 10 | **Via Marsan: cod.80** | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione di attraversamento pedonale in materiale strutturato pigmentato | 1 | | | | | | | | | |
| 11 | **Via Val Bella: cod.76, cod.77a, cod.77b** | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione di attraversamento pedonale in materiale strutturato pigmentato | 1 | | | | | | | | | |
| 12 | **Via Consangrollo: cod.53** | | | | | | | | | | |
| | Installazione segnaletica luminosa di pericolo attraversamento pedonale | 1 | | | | | | | | | |
| 13 | **Via Sisemol: cod.87,cod.88** | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione di attraversamento pedonale in materiale strutturato pigmentato;<br>Installazione segnaletica luminosa di pericolo attraversamento pedonale | 2 | | | | | | | | | |
| 14 | **Via Panica: cod.28a.** | | | | | | | | | | |
| | Inserimento segnaletica standard di indicazione attraversamento pedonale;<br>Realizzazione di attraversamento pedonale in asfalto stampato a raso | 3 | | | | | | | | | |
| | Adeguamento marciapiede esistente ai fini di eliminare barriere architettoniche;<br>Posa nuova cordonate e pavimentazione in materiale lapideo; | 4 | | | | | | | | | |
| | Sistemazione delle aiuole con la piantumazione di nuove essenze;<br>Riasfaltatura. | 2 | | | | | | | | | |
| 15 | **Via Montegrappa: cod.82** | | | | | | | | | | |
| | Inserimento segnaletica standard di indicazione dosso e limite velocità 30;<br>Realizzazione di attraversamento pedonale in asfalto stampato rialzato | 2 | | | | | | | | | |
| 16 | **Via Alpino Prospero cod. 84** | | | | | | | | | | |
| | Inserimento segnaletica standard di indicazione attraversamento pedonale;<br>Realizzazione di attraversamento pedonale in asfalto stampato a raso | 2 | | | | | | | | | |
| 17 | **Via Pizzamano cod. 83** | | | | | | | | | | |
| | Inserimento segnaletica standard di indicazione attraversamento pedonale;<br>Realizzazione di attraversamento pedonale in asfalto stampato a raso;<br>Riasfaltatura. | 2 | | | | | | | | | |
| 18 | **San Floriano, Via Stroppari: cod.74** | | | | | | | | | | |
| | Realizzazione di attraversamento pedonale in materiale strutturato pigmentato<br>Adeguamento marciapiede esistente ai fini di eliminare barriere architettoniche<br>Installazione nuovi elementi dissuasori di sosta a margine marciapiede<br>Installazione segnaletica luminosa di pericolo attraversamento pedonale | 9 | | | | | | | | | |
| | **Totale giorni** | **60** | | | | | | | | | |